

## Numero FAQ: 23-007

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 23-15 / Impianti di trasporto

Cifra, Capoverso: [3.4.1, a](#)  
 Tema: Comandi dell'ascensore  
 Data della decisione: 02.02.2016

#### Domande:

- 1) Quale misura per l'ermeticità al fumo secondo la cifra 3.4.1, capoverso a) viene considerata sufficiente?
- 2) Nella cifra 3.4.1 si parla di un armadio di comando integrato nel frontale del vano, qual è la definizione di un armadio di comando integrato?
- 3) Quale periodo di transizione deve essere osservato?

Contesto:

Questi requisiti della DA 23-15 sono un inasprimento a confronto dei requisiti della DA 24-03. Inoltre l'industria degli ascensori, a causa del cambiamento delle norme, deve già rivedere i prodotti e li deve far certificare entro il 31.08.2017.

#### Risposte comitato PA:

- 1) La tenuta al fumo deve essere garantita verso il locale d'ingresso per mezzo di una guarnizione nel settore della porta degli armadi di commutazione, la quale chiude ermeticamente le aperture verso il locale d'ingresso.
- 2) Un armadio di comando integrato deve essere una componente del certificato di protezione antincendio della porta del vano.  
  
Tutti gli altri armadi di comando devono essere conformi ai requisiti secondo la cifra 3.4.1, capoverso b oppure c.
- 3) A causa dei nuovi e più elevati requisiti (nuova SN EN 81-xx norme sugli ascensori e la nuova direttiva AICAA) viene concessa un'unificazione dei tempi di transizione fino al 31.08.2017.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**