



## Numero FAQ – 23-018

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Prescrizioni: 23-15 Impianti di trasporto

**Cifra, Capoverso:** [3.4.1, b](#)  
**Tema:** Armadi di comando degli ascensori  
**Data della decisione:** 15.09.2022

---

#### **Domanda:**

La direttiva AICAA 14-15, punto 5.2.2 e la direttiva 23-15, punto 3.4.1, capoverso b si differenziano per quanto concerne i requisiti per gli apparecchi di comando combinati a sé stanti e per gli armadi di comando. Questo porta nell'applicazione a un'insicurezza giuridica. C'è un motivo tecnico fondato per questa differenza in relazione alla resistenza termica di 30 minuti esplicitamente richiesta?

È giusta l'interpretazione della direttiva AICAA 14-15 secondo cui un comando dell'ascensore senza elettronica relativa alla prestazione dei comandi del motore (per es. invertitore / convertitore) può essere considerato come apparecchio di comando combinato siccome il carico di incendio è comparabile?

---

#### **Risposta della CPPA:**

I puri comandi dell'ascensore (senza elettronica relativa alla prestazione dei comandi del motore, come per es. gli invertitori / i convertitori) possono essere trattati come apparecchi di comando combinati per quanto riguarda i requisiti di protezione antincendio. Pertanto le condizioni di installazione per gli apparecchi di comando combinati nelle vie di fuga, secondo la cifra 5.2.2 della DPA-AICAA 14-15 possono essere applicate e non devono necessariamente corrispondere alla cifra 3.4.1 della DPA-AICAA 23-15.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**