

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26451

<b>Gruppe 115</b>	Dach - Lichtband	
<b>Gesuchsteller</b>	Indu Light P&V GmbH Lauterbachstrasse 32 78586 Deilingen Germany	
<b>Hersteller</b>	Indu Light P&V GmbH 06132 Halle / Saale Germany	
<b>Produkt</b>	Proline / Topline ELS	
<b>Beschrieb</b>	<p>Gewölbtes Lichtbandsystem mit Seitenflächen. Kunststoff-Hohlkammerplatten Dott. Gallina Typ Polycarb® 6W-16m (6 Schichten). Dicke der äussersten Schicht mind. 0.66 mm. Dicke der Rippen mind. 0.63 mm. Dachplatte gewölbt mit Radius = 3,0 m (Dach). Länge max. 1,5 m. Breite max. 1,2 m. Seitenplatten vertikal verlegt (Fassade). Länge max. 1,2 m. Farbe: grau-weiss (opal); Oberfläche: hoch glänzend. UV-Schutz: co-extrudierte Schicht auf der Aussenseite, Dicke 40 my. Aluminium-Rahmenkonstruktion. PC-Platten in Rahmenkonstruktion zwischen Dichtungstreifen geklemmt. Die Rahmenkonstruktion wurde nicht geprüft.</p>	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '380-15/3' (19. September 2015), Prüfbericht '380-15/1k' (16. September 2015)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	24 VKF Lichtbänder, Version 1.02 vom 1. 6. 2014 , 11 VKF Kunststoffplatten vom 1. 6. 2014	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2021	
Ausstelldatum	01.01.2016	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	

*M Jordi*

Martin Jordi

*Sabine Lascheit*

Sabine Lascheit