

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 26620

<b>Gruppe 113</b>	Dach - Kunststoffplatten		
<b>Gesuchsteller</b>	ISBA AG Industriestrasse 15 4222 Zwingen Schweiz		
<b>Hersteller</b>	ISBA AG 4222 Zwingen Schweiz		
<b>Produkt</b>	Wellengitter WG über Hohlkammerplatte aus Polycarbonat Typ HPM15		
<b>Beschrieb</b>	<p>Hagelschutzgitter für Lichtbänder über Hohlkammerplatte aus Polycarbonat PC.          Typ Macrolux® Multiwall LL 10X-32.          Stahldrahtgitter: d=2 mm, gewellt, INOX 1.4301, Abstand Gitter zu Platte &gt; 48 mm.          Maschenweite 15x15 mm, Rf-Stahl unbehandelt, glänzend.          Tragkonstruktion: Aluminiumprofile mit 8fach Omega-Profil verschraubt.          Verbindungen: Gitterknoten gepresst, am Rand mit Nieten zw. Profilen geklemmt.          Abstand Nieten Typ A 119 mm, Alu-Profile in Ecken verschweisst.          Maximale Spannweite des Gitters = 1.0 m; keine Beschränkung der Länge für die nicht tragende Seite.</p>		
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht 'FPC_PB_Nr_385-15-2' (23. Oktober 2015), Gutachterliche Stellungnahme '406-16/2' (28. April 2016)		
<b>Prüfbestimmungen</b>	35 VKF Lochblech, Netze aus Metall, Draht- und Blechgitter und Blechgitter, Version 1.01 vom 1. 5. 2015		
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität:	HW 5	
<b>Bemerkungen</b>	Die Bauteilfunktion Aussehen wurde nicht geprüft, das Hagelschutzgitter hat die Funktion einer Verschleisschicht.		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2021		
Ausstelldatum	26.08.2016	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen	
Ersetzt Anerkennung vom	03.04.2016		



Martin Jordi



Sabine Lascheit