

Numero FAQ: 23-001

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 23-15 / Impianti di trasporto

Cifra, Capoverso: [3.1, capoverso 1](#)

Tema: Resistenza al fuoco del vano dell'ascensore

Data della decisione: 19.02.2015

Domanda:

Testo della direttiva:

Gli ascensori, che in costruzioni e impianti collegano tra di loro più compartimenti tagliafuoco, devono essere collocati all'interno di un vano con la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso, con al minimo la resistenza al fuoco EI 30.

Cosa si intende concretamente con "formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso"?

La DA 15-15 elenca nelle tabelle alla cifra 3.7.1, cpv. 2, due differenti tipi di formazione di compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso. Da un lato "Solette formanti compartimenti tagliafuoco" e dall'altro "Pareti formanti compartimenti tagliafuoco e vie di fuga orizzontali".

Risposta comitato PA:

I vani degli ascensori devono avere la stessa resistenza al fuoco della formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso, in ogni caso non inferiore a EI 30. Per la formazione del compartimento tagliafuoco inerente alla destinazione d'uso vale la rispettiva colonna nelle tabelle da uno a tre "Pareti formanti compartimenti tagliafuoco e vie di fuga orizzontali".

Nota esplicativa / interpretazione

FAQ resa pubblica