

## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- Norma antincendio       Direttiva antincendio       Indice  
 Nota esplicativa antin.       Supporti antincendio       Stato della tecnica

Titolo / articolo / cifra / punto: 26-03 / cifra 4.3

Tema: Sbocchi dei canali di scarico dell'aria viziata delle cucine nei sottotetti

Data: 08.03.2005

No. 26-003i

### Pubblicazione per:

- Commissioni AICAA       Autorità cantonali antincendio       Pubblico

### Domanda:

E' esatto pretendere pure con la cifra 4.3 delle nuove DA "Impianti tecnici di aerazione", edizione 2003 il rivestimento del sottotetto F30, come riportato nel disegno a pagina 20 della vecchia versione DA „Impianti tecnici di aerazione“, cifra 5?

### Risposta:

Per gli impianti ad alte esigenze, come da cifre 5.2, 5.3.1 e 5.3.2, i sottotetti vicini allo sbocco del canale di scarico dell'aria viziata delle cucine devono essere rivestiti con una resistenza al fuoco EI 30 (icb).

