

## Numero FAQ: 23-006

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Elenco direttive antincendio 23-15 / Impianti di trasporto

Cifra, Capoverso: [3.4.1. a+b+c](#)  
Tema: Comandi dell'ascensore  
Data della decisione: 02.02.2016

---

#### Domanda:

Quale periodo di transizione deve essere osservato per l'adempimento del requisito al punto 3.4.1?

Contesto:

La cifra 3.4.1 richiede per i comandi dell'ascensore:

- a) *essere integrati nel frontale del vano, devono avere al minimo la stessa resistenza al fuoco delle porte del vano e devono essere eseguiti in modo ermetico al fumo verso il locale d'ingresso;*
- b) *essere a sé stanti oppure nel vano della parete, al minimo con la resistenza al fuoco EI 30 in materiali da costruzione RF1;*
- c) *essere installati in un compartimento tagliafuoco separato, in un armadio in materiali da costruzione RF1.*

Questi requisiti della DA 23-15 sono un inasprimento a confronto dei requisiti della DA 24-03. Inoltre l'industria degli ascensori, a causa del cambiamento delle norme, deve già rivedere i prodotti e li deve far certificare entro il 31.08.2017.

---

#### Risposta comitato PA:

A causa dei nuovi e più elevati requisiti (nuova SN EN 81-xx norme sugli ascensori e la nuova direttiva AICAA) viene concessa un'unificazione dei tempi di transizione fino al 31.08.2017.

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**