

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 23978

<b>Gruppe 134</b>	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
<b>Gesuchsteller</b>	Saint-Gobain Weber AG Täferstrasse 11b 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Saint-Gobain Weber AG 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
<b>Produkt</b>	Marmoran Mineralwollämmung MW1	
<b>Beschrieb</b>	Aussenwärmedämmsystem. Marmoran Mineralwollämmung, 10 cm. ISO Combi Mörtel KK71, 5 mm. Armierungsglasgittergewebe Standard rot KA60. Marmoran Grund G111. Marmoran Carrara Vollabrieb Aussen A 210, 2 mm. Ohne Kantenschutz geprüft.	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '373.3' (20.November 2012)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	02.05.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung Nr.	018458 vom 1.10.2008	



F. Oldenburg



Martin Jordi