

Numero FAQ: 20-003

Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

Elenco direttive antincendio 20-15 / Impianti di rivelazione d'incendio

Cifra, Capoverso: [3.2.2](#)

Tema: Sorveglianza a zone, sorveglianza di tutto il settore

Data della decisione: 19.02.2015

Domanda:

Se vengono superati i 100 MJ/m² ed il pericolo d'attivazione è presente, deve essere sorvegliato il settore completo (soffitti con intercapedine)?

Motivazione:

Testo originale: "Se è presente un carico d'incendio circoscritto al posto, inferiore a 100 MJ/m² oppure inferiore a 100 MJ/metro lineare e se nessun pericolo d'attivazione è presente", non deve essere sorvegliato. Non è chiaro se il settore deve essere sorvegliato o se una sorveglianza a zone è sufficiente, per es. un rivelatore ogni 10 m lungo il tracciato, oppure se tutto il settore deve essere sorvegliato.

Risposta comitato PA:

Se nel settore dei soffitti ribassati e dei pavimenti rialzati, con intercapedine, è richiesta una sorveglianza a causa del carico d'incendio circoscritto al posto e / o dei pericoli d'attivazione, e gli spazi vuoti non servono per la conduzione dell'aria, è sufficiente una sorveglianza del settore (per es. rivelatori ogni 10 m lungo il tracciato dei cavi).

Richiesta all'AIET per la modifica in occasione della prossima revisione

Senza valore legale fino all'approvazione da parte dell'AIET

FAQ resa pubblica