



## FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

- 
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm        | <input type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie   | <input checked="" type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutzerläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik      |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 41-03 / Ziffer 2.5

Thema: SIA / LIGNUM-Dokumentation 83

Datum: 08.03.2005

Nr. 41-001d

---

### Publikation an:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|---|--|--|

---

### Frage:

In der genannten Publikation wird auf die SIA / LIGNUM-Dokumentation 83 "Brandschutz im Holzbau", Ausgabe 1997 hingewiesen.

Am Weiterbildungskurs vom 25. Februar 2005 der Feuerpolizei des Kantons Schaffhausen wurden wir informiert das etliche Teile der genannten Publikation nicht mehr gültig und in Überarbeitung sind.

### Antwort:

Änderungen werden in den Lignatec-Papieren publiziert (Publikation ab Mitte 2005). Generell gilt für was nicht geregelt ist, die SIA 83.