



FAQ - Brandschutzvorschriften VKF

-
- | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Brandschutznorm | <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzrichtlinie | <input type="checkbox"/> Verzeichnis |
| <input type="checkbox"/> Brandschutz Erläuterung | <input type="checkbox"/> Brandschutzarbeitshilfe | <input type="checkbox"/> Stand der Technik |

Titel / Artikel / Ziffer / Absatz: 24-03 / Ziffer 4.1

Thema: Öffnungen vom Liftschacht in den Steuerschrank

Datum: 12.01.2006

Nr. 24-006d

Publikation an:

- | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kommissionen VKF | <input type="checkbox"/> Kantonale Brandschutzbehörden | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlichkeit |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

Frage:

Kann ein Liftschacht Öffnungen in den Steuerschrank mit oder ohne Motor haben, wenn dieser im Treppenhaus ist? Spielt es eine Rolle, ob der Antrieb oben oder unten ist, oder sogar mitfährt? Reicht für die Türen nbb?

Antwort:

Wird die Aufzugssteuerung im Liftschacht oder ausserhalb des Liftschachtes angeordnet, muss sie in einem Schrank angeordnet werden. Der Schrank hat die gleichen Anforderungen zu erfüllen wie die Liftschachttüren; er muss mindestens nicht brennbar sein.