



VKF Hagelschutz Nr. 23978

Inhaber /-in

Saint-Gobain Weber AG
Täferenstrasse 11b
5405 Baden - Dättwil
Schweiz

Hersteller /-in

Saint-Gobain Weber AG
5405 Baden - Dättwil
Schweiz

Gruppe 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

Produkt Marmoran Mineralwolldämmung MW1

Beschreibung

Aussenwärmedämmsystem.
Marmoran Mineralwolldämmung, 10 cm.
ISO Combi Mörtel KK71, 5 mm.
Armierungsglasgittergewebe Standard rot KA60.
Marmoran Grund G111.
Marmoran Carrara Vollabrieb Aussen A 210, 2 mm.
Ohne Kantenschutz geprüft.

Unterlagen : '373.3' (20.November 2012)

Prüfbestimmungen 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012

Klassifikation Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit HW --
Beurteilung Minimaler Hagelwiderstand HW 3*
Hagelwiderstand Wasserdichtheit HW 3*
Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2018

Ausstellungsdatum 02.05.2013

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

F. Oldenburg

Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch