



## VKF Hagelschutz Nr. 31537

**Inhaber /-in**  
FIXIT AG  
Im Schachen 416  
5113 Holderbank  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
FIXIT AG  
5113 Holderbank  
Schweiz

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** FIXITherm.roc Steinwolleplatte, Fixit 433

**Beschreibung**  
Anstrich: Fixit 786 Si weiss, zweifacher Anstrich.  
Deckputz (Oberputz): Fixit 740 Si Vollabrieb, Körnung 2.0 mm,  
d = 2.0 mm.  
Grundierung/Voranstrich: Fixit 471.  
Armierung: Armierungsgewebe 7x7 mm.  
Grundputz (Unterputz): Fixit 433 Combiputz leicht, d = 4.3 mm (Fläche) bis d = 4.8  
mm (Kante).  
Gesamtputzstärke gemessen (Deck- und Grundputz) = 6.3 mm (Fläche) bis d = 6.8  
mm (Kante).  
Dämmstoff: Steinwolleplatte Compact Pro, 120 mm, Dämmplatte geklebt, ohne  
mechanische Befestigung.  
Der Probekörper wurde mit einem Panzerprofilwinkel geprüft.

**Unterlagen** Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'iH323' (30. November 2020); : Bestätigung  
Hersteller '09022021' (9. Februar 2021); Institut für Solartechnik SPF: Bestätigung  
Prüfstelle '17022021' (17. Februar 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 08 Putz auf Aussendämmung, Version 1.05 vom 01.09.2020

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 3\*  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 3\*

**Bemerkungen** \* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich  
innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2025  
**Ausstellungsdatum** 19.02.2021  
**Ersetzt Dokument vom** 23.12.2020

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 3*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch